

System settings
Work Space
Advance Functions
Work Parameters
Manufacturer Paramet
User parameters
Manufacturer Parameters
X_Axis
Distance(um)/pulse: 20.357590
Pulse edge: Failing edge
Datum: Positive
Key direction: Positive
Range: 1217
Start Speed: 50.000
Max_Acc: 10000.000
Max_Speed: 7000.000
Y_Axis
Distance(um)/pulse: 25.432870
Pulse edge: Failing edge
Datum: Positive
Key direction: Negative
Range: 608
Start Speed: 2.000
Max_Acc: 2000.000
Max_Speed: 400.000
IO
Water Protect
Open Protect
Foot switch
Z/U Axes Options
Laser Parameters
Laser Mode: Glass tube
TTL Level: Low level effective
PWM Frequency: 20000
Max_Power: 98
Function config
XY axis home OnPower
Hardware limit
Return origin after work
Other Options
Import
Export
Read
Save
OK
Cancel
Apply